



SCRAPE FIX KIT

CLEAN&SHINE + FT POLISH WHITE / FT POLISH BLACK

LUCIDANTE PER GRES PORCELLANATO

A COSA SERVE

- Lucida gres porcellanato levigato, lappato e lucido.

I MATERIALI

- GRES PORCELLANATO LEVIGATO
- GRES PORCELLANATO LAPPATO
- GRES PORCELLANATO LUCIDO

COME SI USA

Diluizione: pronto all'uso. Non diluire.

Applicazione.

1. PULIZIA DEL MATERIALE Procedere con la pulizia del materiale avendo cura di rimuovere lo sporco presente utilizzando il detergente **CLEAN&SHINE** spruzzandolo direttamente sulla superficie e lavorandolo con un panno in microfibra. Risciacquare accuratamente e aspettare che la superficie asciughi completamente.

2. RIMOZIONE GRAFFI Lucidare la superficie avvalendosi di un flex con velocità variabile, utilizzando i dischi diamantati che trovate nel Kit. La lucidatura deve essere eseguita a secco insistendo per circa 5-6 minuti sui punti dove ci sono i graffi o i difetti da rimuovere utilizzando i vari dischi in successione:

- **Primo disco da utilizzare grana 800**
- **Secondo disco da utilizzare grana 1500**
- **Terzo disco da utilizzare grana 3000**

Il tempo di lucidatura con i dischi diamantati dipende dal tipo e dalla profondità del graffio. In questa fase non bisogna esercitare una forte pressione sull'utensile, avendo cura di farlo lavorare in piano e mai di taglio. La velocità di rotazione non deve superare i 2500-2700 rpm. Si consiglia di provare i dischi diamantati su una piccola porzione prima di trattare tutta la superficie. Durante la fase di rimozione graffi indossare i Dispositivi Protettivi Individuali (DPI).

3.1. LUCIDATURA MATERIALI CHIARI Pulire la superficie avendo cura di rimuovere lo sporco e i residui della lucidatura utilizzando il detergente **CLEAN&SHINE** spruzzandolo direttamente sulla superficie e lavorandolo con un panno in microfibra. Risciacquare accuratamente e aspettare che la superficie asciughi completamente.

Utilizzare il flacone di **FT POLISH WHITE**, agitare bene la confezione, applicare alcune gocce di prodotto puro (mezzo cucchiaino da caffè) sulla superficie quindi lucidare con flex munito di disco rosso (tipo Scotch-brite®) con movimenti rapidi sinistra-destra-sinistra fino a completa asciugatura e al raggiungimento del lucido. Ripetere il procedimento fino ad ottenere il risultato desiderato su tutta la superficie per non evidenziare differenze estetiche dovute ad un probabile aumento di lucentezza. Il numero di applicazioni necessarie dipende dal tipo e dalla profondità del graffio. In questa fase di lucidatura non bisogna esercitare una forte pressione sull'utensile e avere cura di farlo lavorare in piano e mai di taglio. La velocità di rotazione non deve superare i 2500-2700 rpm. Si consiglia di trattare piccole superfici per volta.

Al raggiungimento del risultato pulire la superficie trattata con il detergente **CLEAN&SHINE**. Durante la fase di utilizzo del prodotto indossare i Dispositivi Protettivi Individuali (DPI).

3.2. LUCIDATURA MATERIALI SCURI Eseguire le procedure indicate al punto **3.1** utilizzando il flacone di **FT POLISH BLACK**.

Composizione: miscela di cere e inerti dispersi in acqua.

VANTAGGI

- Prodotto filmogeno lucidante.
- Elevato grado di lucido.
- Alta resistenza all'usura.
- Resistente alle macchie di origine acquosa e oleosa.
- Resistente alle sostanze acide e alcaline.



OPERATORI E IMPIANTI

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Condizioni e misure relative alla manipolazione, immagazzinamento, esposizione sono riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle mani, della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie sono indicati al punto 8.2 della SDS.

Attenzione: Eventuali residui di **FT POLISH WHITE** o **FT POLISH BLACK** si rimuovono con la lucidatura con il flex munito di disco rosso. La pulizia dell'attrezzatura può essere effettuata con solo acqua.

Confezioni: n.1 detergente pronto all'uso CLEAN&SHINE 750 mL spray, n.1 flacone 250 mL di trattamento rilucidante FT POLISH WHITE, • n.1 flacone 250 ml di trattamento rilucidante FT POLISH DARK, • n.2 dischi A grana 800. • n.2 dischi B grana 1.500. • n.2 dischi C grana 3.000. • n.1 disco rosso tipo Scotch-Brite®.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

- Aspetto: cremoso
- Colore: bianco lattiginoso (FT POLISH WHITE) o nero (FT POLISH BLACK)
- Odore: caratteristico
- Densità: 1 kg/l
- Punto d'infiammabilità: > 60 °C
- Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C
- Temperature di applicazione: da 10°C a 30°C
- Temperatura massima della superficie da trattare: 35 °C

Informazioni di sicurezza

Il prodotto FT è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

Per le informazioni inerenti alla sicurezza, si prega di consultare la scheda dati di sicurezza e di leggere con attenzione l'etichetta del prodotto.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.